

TRANSGARANT OU



FORWARDING, SHIPPING, WAREHOUSING, SHIP AGENCY, CHARTERING, SURVEY
TEL: (372)5164723 FAX: (372)6352531 E-MAIL: INFO@TRANSGARANT.EE WEB: WWW.TRANSGARANT.EE

TO	:	
ATTN	:	
CC	:	
DATE	:	01.08.09
PAGES	:	
RE	:	ОБРАБОТКА 8-МИ КОНТЕЙНЕРОВ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ЭСКАЛАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ "KONE"

ДОСТАВКА ТОВАРА ОТ	:	DOOR YANGSHAN
ТРАНЗИТНЫЙ ПОРТ	:	MUUGA, ESTONIA
ПУНКТ ДОСТАВКИ	:	MOSCOW REGION

1. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 9900035



ПОВРЕЖДЕНИЯ УПАКОВКИ И ЦАРАПИНЫ ДО МОМЕНТА ВЫГРУЗКИ :



TRANSGARANT OU



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ ТОВАРА МЫ ОСУЩЕСТВИЛИ ПЕРЕГРУЗКУ
ПОЛЬЗУЯСЬ ВЕРХНИМ НЕСУЩИМ ШВЕЛЛЕРОМ ЭСКАЛАТОРА



2. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 8391951
ДО МОМЕНТА ВЫГРУЗКИ ИМЕЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ УПАКОВКИ

TRANSGARANT OU



ЯЩИК С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ В КОНТЕЙНЕРЕ ПОВРЕЖДЕН

TRANSGARANT OU



«МАЛАЯ ЧАСТЬ ЭСКАЛАТОРА» ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ : ПОВЕРХНОСТЬ ЭСКАЛАТОРА И УПАКОВКА
ПОВРЕЖДЕНА ПРИ ПОГРУЗКЕ КОНТЕЙНЕРА ПОГРУЗКОЙ ОСНОВНОЙ
ЧАСТИ ЭСКАЛАТОРА



TRANSGARANT OU



НА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЭСКАЛАТОРА ОТ УДАРА ПРИ ПОГРУЗКЕ О
«МАЛУЮЧАСТЬ» ВИДНА СЛЕТЕВШАЯ ОПЛЕТКА РЫМА



ДЕКОРАТИВНЫЙ УГОЛОК ЭСКАЛАТОРА ИМЕЕТ ПРОГИБ ОТ РЕМНЕЙ
КРЕПЛЕНИЯ ТОВАРА



TRANSGARANT OU



3. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 0944984
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЯЩИК ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЦАРАПАЕТ
ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ ВИДИМОЙ ПАНЕЛИ ЭСКАЛАТОРА



ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭСКАЛАТОРА.
ПОСЛЕ ВЫГРУЗКИ ОСНОВНОЙ ЕГО ЧАСТИ.

TRANSGARANT OU



ПОВРЕЖДЕНА УПАКОВКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЭСКАЛАТОРА

TRANSGARANT OU



ПОД ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ ОБНАРУЖИВАЕМ ЦАРАПИНЫ НА ЛИЦЕВОМ
СЛОЕ ПАНЕЛЕЙ ЭСКАЛАТОРА



РАЗРЕЗАЕМ ПОВРЕЖДЕННУЮ ПЛЕНКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
ПОЛУЧАТЕЛЯ И УЖЕ ДО МОМЕНТА ВЫГРУЗКИ ВИДНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ

TRANSGARANT OU



4. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 8024318



ПОВРЕЖДЕНИЯ УПАКОВКИ ЭСКАЛАТОРА ДО МОМЕНТА ЕГО ВЫГРУЗКИ



TRANSGARANT OU



НА ТОВАРЕ В ПРИБЫВШЕМ КОНТЕЙНЕРЕ ПОВРЕЖДЕНА НИЖНЯЯ
ПАНЕЛЬ ЭСКАЛАТОРА(ПО АНАЛОГИИ С ПРЕДИДУЩИМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ)



TRANSGARANT OU



ФИНАЛ СТИВИДОРНЫХ РАБОТ - БОКОВАЯ ПОГРУЗКА АВТОТРАНСПОРТА
И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА.



5. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 9948867
ПРИ ОТКРЫТИИ КОНТЕЙНЕРА УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЯЩИК С
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЖЁСТКО ЗАФИКСИРОВАН РЕМНЯМИ КРЕПЛЕНИЯ

TRANSGARANT OU



ГРУЗА, ЧТО ВЫЗВАЛО ПОВРЕЖДЕНИЯ УПАКОВКИ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
ЭСКАЛАТОРА



TRANSGARANT OU



TRANSGARANT OU



6. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 9533578



TRANSGARANT OU



ПРИ ОТКРЫТИИ КОНТЕЙНЕРА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ УПАКОВКИ
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ЭСКАЛАТОРА



7. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 8805265
ПРИ ОТКРЫТИИ ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ УПАКОВКИ

TRANSGARANT OU



КОНТЕЙНЕРЫ ВЫГРУЖАЕМ И ГРУЗИМ ПО ВАРИАНТУ «ВЫКАТИТЬ В СКЛАД - ЗАКАТИТЬ В АВТОТРАНСПОРТ» БЕЗ СОПРИКОСНОВЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЯМИ ЭСКАЛАТОРА.



TRANSGARANT OU



7. ОБРАБОТКА КОНТЕЙНЕРА : MSKU 0035189



TRANSGARANT OU



В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭСКАЛАТОРА ОБНАРУЖЕНО ПОВРЕЖДЕНИЕ
УПАКОВКИ УЖЕ С ЛЕГКИМ НАЛЕТОМ РЖАВЧИНЫ

TRANSGARANT OU



TRANSGARANT OU



Учитывая опыт приемки и обработки вышеуказанных и ранее обработанных контейнеров просим Вас оговорить с отправителем нижеследующие моменты логистики:

- 1) Практически все эскалаторы типа 4200 имеют схожие повреждения панелей, вызванные погрузкой основной - нижней части эскалатора. Нижнюю часть грузят последней, при этом подъемные механизмы(рымы) портят поверхность верхней части установленной в контейнер до этого.
- 2) Желательно сепарирование эскалатора и ящиков с комплектующими пенопластовыми панелями. При этом будет достигнут «мягкий контакт» и полиэтиленовая упаковка не будет повреждена.
- 3) Практически на каждом эскалаторе имеются следы от ботинок. Следы идут по поверхности упаковки. Учитывая тот факт, что эскалатор поставляется в варианте «готов к установке на объекте» данный факт может вызвать повреждения декоративных панелей эскалатора.

С уважением,
Andrey Neverov
TransGarant OU
Tallinn, Estonia

Tel : (372)5164723
Fax : (372)6352531
Email : info@transgarant.ee
Email : Trans.Garant@bk.ru
Web : www.transgarant.ee